


AURATON

www.auraton.pl

S10

Instrucțiuni de Utilizare

RO



CE

Date tehnice

Intervalul temperaturilor de lucru:	0 – 40°C
Intervalul de reglare a temperaturii:	10 – 90°C
Intervalul de măsurare a temperaturii:	2 –99°C
Intervalul de setare a timpului de lucru a servomotorului:	10 – 400 secunde
Histerezisul:	+/- 5°C
Tensiunea de alimentare electrică:	230V AC
Sarcina maximă:	5A AC